



Datum a čas 5/20/13 5:49 odpol.

Hodnoty před seřízením



**Doporučujeme  
komplexní kontrolu geometrie**



Nadměrný odklon může  
způsobit ojetí strany  
běhounu a nedostačivé

Tento snímač úhlu volantu vozidla může po seřízení geometrie vyžadovat kalibraci pomocí OEM skeneru.