



diagnostika - technologie - servis

Případová studie



CB AUTO pobočka Český Krumlov

Kontaktní informace:

www.cb-auto.cz
+420 380 301 062

Budějovická 166
381 01 Český Krumlov

Vedoucí servisu:

Tomáš Kettner


C.B. Auto pobočka Český Krumlov je značkový servis Škoda a Chevrolet.

Zařízení na měření geometrie HUNTER bylo zakoupeno v prosinci 2012. Společnost AD TECHNIK proškolila obsluhu geometrie nejen na seřízení geometrie, ale i na měření Quick Check. Samostatně pak vyškolila přijímací techniky na efektivní prodej služby „seřízení geometrie“.

Od ledna do června 2013 bylo díky kontrole Quick Check provedeno seřízení geometrie na 148 vozidlech.

Bez kontroly geometrie Quick Check by seřízení geometrie těmto zákazníkům nebylo ani nabídnuto, protože by servis nezjistil, že vozidla mají špatnou geometrii.

„pokud má vozidlo špatnou geometrii, službu seřízení geometrie podvozku vozidla odmítne 2-3% zákazníků, ...“ Tomáš Kettner vedoucí servisu Český Krumlov



Hunter Quick Check v CB AUTO pobočka
Český Krumlov